



# Město MILOVICE

nám. 30. června 508, 289 23 Milovice  
tel. 325 517 111, fax 325 517 112, e-mail: [meu@mesto-milovice.cz](mailto:meu@mesto-milovice.cz)

## Oznámení zadavatele o vyloučení uchazeče

Tímto Vám oznamuji, že v rámci Zadávacího řízení na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona tj. zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a v souladu s vnitřním předpisem zadavatele tj. Směrnice města Milovice č. 4/2012 *K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.*

Název zadavatele:	Město Milovice - IČ 002 39 453
Sídlo zadavatele:	nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
Název veřejné zakázky:	<b>Výměna oken a dveří v Kulturním domě čp. 507</b>
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel na jednání Rady města č.23/2013 dne 16.9.2013 usnesením Rady města č.501/2013

### rozhodl o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení

#### uchazeče

Obchodní firma - jméno	Sídlo, bydliště, místo podnikání	IČ
Baroch – okna s.r.o.	Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá n/L	27144526

### Odůvodnění:

Uchazeč ve své nabídce nesplnil tyto podmínky požadované v Zadávací dokumentaci:

- 1) Ve své nabídce nesplnil technické podmínky, nebo nepředložil některé doklady prokazující splnění technických specifikací uvedené v bodě 2.2 a 2.3 Zadávací dokumentace, jak je požadováno v bodě 6, písm.e) Zadávací dokumentace, konkrétně:
  - V kalkulaci je uveden okenní profil REHAU 6K. Přiložený řez okenním profilem je pěti komorový profil a proto nesouhlasí s profilem uvedeným v kalkulaci.
  - V kalkulaci je uveden dveřní profil TROCAL M5se středovým těsněním, řez dveřním profilem chybí.
  - V popisu je uveden dveřní rám i křídlo rovinné, nikoli s požadovaným zaobleným tvarem. V řezu okenním profilem je zakreslen hranatý a nikoli oblý rám
  - Výztuha rámu nemá přerušovaný tepelný most
  - Není doložen způsob kotvení, ani kotvicí materiál
  - Není doložen způsob infiltrace dle ČSN 730540
  - Dokumentace neobsahuje technický předpis výrobce o vyztužení rámu a křídla

Zveřejněno dne 18. 9. 2013

Sejmuto dne 28. 9. 2013

\_\_\_\_\_  
Lukáš Pilc, starosta města